



tussillo|RILIEVO MURARIO|scala 1:1000

Il rilievo murario mette in evidenza le differenze tra la planimetria catastale e lo stato di fatto attuale. In particolare si evidenzia la presenza della strada carrabile di accesso alla piazza della chiesa di Sant'Agata, realizzata in tempi recenti, che non risulta presente nella pianta catastale.

Risulta particolarmente importante sottolineare la difformità tra la carta ufficiale e la realtà per una maggiore chiarezza degli elaborati che seguiranno alle future attività della ricostruzione.



LEGENDA

LIMITE DI PERIMETRAZIONE

INDIVIDUAZIONE AMBITI

AMBITO 01

AMBITO 02

Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Architettura

Comune di Villa Sant'Angelo
Provincia dell'Aquila

Piano di Ricostruzione

Definizione degli Ambiti

da assoggettare ai Piani di Ricostruzione

Art. 6 c.1 del D.C.D.R. n. 3/2010

AMBITI TUSSILLO

DATA:	FILE:	SCALA:	ELABORATO:
14.10.2011	TUS_AMBITI_01.2.pdf	1:500	01.2

Responsabile scientifico:
Arch. Caterina F. Carocci

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Giovannino Anastasio

Il Sindaco:
Pierluigi Biondi